

Pysäköinnin rajoittaminen Parikkalan kirjaston pääoven edustalla liikennemerkkein.

Teknltk 21.01.2026 § 8
94/08.00.00/2021

Valmistelija:

Teknisen toimen osastopäällikkö Pauli Parkkima

puh 040 653 1513

pauli.parkkima@parikkala.fi

Parikkalan kirjaston pääoven edustalla pysäköidään toistuvasti ajoneuvoja, vaikka varsinainen asiakaspysäköintialue sijaitsee välittömästi kirjaston läheisyydessä. Pääoven edusta tulisi pitää vapaana erityisesti pelastustienä sekä kirjaston huolto-, kuljetus- ja jakeluliikennettä varten. Nykyinen tilanne aiheuttaa epäselvyyttä ja haittaa kirjaston toiminnalle.

Kirjaston pääoven edustan kohdalle esitetään asetettavaksi seuraava liikennemerkkiyhdistelmä:

- C38 Pysäköinti kielletty



- lisämerkki H25 Huoltoajo sallittu



Ratkaisulla estetään asiakaspysäköinti pääoven edessä, mutta sallitaan välttämätön huolto-, kuljetus- ja jakeluliikenne.

Liikennemerkkin sijainti on määritelty kirjaston pääoven edustalle siten, että vaikutusalue kattaa oven edustan pysähtymisalueen.



Liikennemerkkin likimääräinen sijainti on merkitty oheiseen kuvaan punaisella ympyrällä.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Teknisen toimen osastopäällikkö Parkkima Pauli

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Parikkalan kirjaston pääoven edustan kohdalle liikennemerkkin C38 Pysäköinti kielletty lisämerkillä H25 Huoltoajo sallittu sekä valtuuttaa teknisen toimen toteuttamaan merkin asennuksen.

Päätös

Hyväksytty